Meltaş İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İSTANBUL
info@meltas.com
www.meltas.com.tr

Bedia



Bedia markasına ait ürünlerin tedariğini paralel ithalat yöntemi ile gerçekleştirmekteyiz. İhtiyacınız olan Bedia ürünlerinin temini noktasında, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman satış personelimiz, ürünlere ait fiyat ve teslim sürelerini belirten teklifimiz ile, en kısa süre de size dönüş yapacaklardır. YALNIZCA ORİJİNAL VE YENİ ÜRÜN SATIŞI YAPMAKTAYIZ. Firmamızın internet sitesinde gösterilen Bedia markasının yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ürün listesi

Ürün	Tarif
320402	
320484 (Typ CLS-40)	
321563	
321575, TYP CLS-40	
321623 OLSTANDSSONDE TYP CLS-40	
325036 (CLS 40)	
350144	
420700	
421672	
421841	
500003	
500008	
500015	
CLS-50	
CLS-50 500065	
500088	
CLS-20 MIT STECKER 5522408	
CLS-40 321 964	
CLS-40 WATER LSS	
PLC50 12/24	
PLC-50 5012022311 REPLACED BY 500088	
PLCA 5062022311	
PLCA-50- obsolete, replaced by 500088	
PLCA-50 5021021211 OBSOLETE	
PLCA-505011021121 obsolete/repleacment 500008	
PLS-40 421603 OC DC9-36V OBSOLETE- REPLACED BY 321603	
PLS-40 (421570) replaced by 321570	
PLCA-50 5031021121 Obsolete! Replaced by 500015	
PLS 40 421581	
500015	
Typ CLS-40 (321400)	
PLS-40 421400 OBSOLETE, replaced by 321400 Typ CLS-40 1089065952 RC	
320414	
5012022121- obsolete, replaced by 500106	

Ürün	Tarif
500106	
419149	
500088	
321575	
500143 / CLS-50	
600282 OEM	
PLCA 55	
350141	
321570	
320620	
421880	
420338	
600173 OEM	
CLS-50, 500274,14/16 OEM	
PLS-40 425005 DC9-36	
320400	
320 431	
320 401	
320 432	
320 476	
350 278	
320 459	
320 402	
500039	
5022021211	
420346	
322225	
CLS-50 DC12/24V, pn.500186 OEM	
320403	
420707	
500028	
421595-MN	
CLS-45 350131 1750068 035459 0000000468 10/49 oem for scania	
600304 - OEM fo Sandvik	
PLCA 50, S012021/2, 0.332	
320419	
P/N: 321595, Type: CLS-40	
PLCA 50 50120211121	
Obsolete PLS40 replaced by Typ CLS-40 (325036)	
325301, Typ CLS-40	
320400	
PLGA-50,obsolete/replaced by 500015	
322535	
500015	
420269	
500015.	
cls – 45 OEM for Scania	
Typ CLS-40, 321 572	
Typ CLS-40, 320459	

Ürün	Tarif
PLS - 40 42 15 64 OC DC9 - obsolete, replaced with 321564	
321564	
TYPE : PLCA-50 ; NO: 5011202112	
TYPE : CLS-50 ; NO: PAFO 12943	
PLCA-50 0541032121 obsolete, replacenet 500044	
Type : PLCA-50 No: 501202112	
CLS-50	
500044	
PAAFO 12943 // CLS-50	
322225	
500043	
Typ CLS-40 (321577)	
500058	
600195 OEM!!	
PLCA 50 DC12/24 V (Part No:5021021121) obsolete- REPLACED BY 500005	
325036	
P/N: 325036 Type: CLS-40	
350208	
Obsolete PLS-40 replaced by CLS-40	
Typ CLS-10 (360001)	
CLS-40	
PLS-40 422556 M00026775	
CLS-40 (320404)	
P/N: 500003 Type: CLS-50	
PLS – 40 // 421570 obsolete, replaced by 321570	
321570	
420147	
Typ CLS-40	
360025	
789014908	
Obsolete PLS-40 replaced by CLS-40	
422556 obsolete, replaced by 320404	
320404	
P/N: 320403 Type: CLS-40	
321577 (Typ CLS-40)	
421773	
PLCA 50 -503102111	
CLS-50 500092	
CLS-50 500015	
500015	
Typ CLS-50 (500130)	
CLS40 320400	
500015 Typ CLS-50	
PLCA-50 / 5021021211 Obsolete! Replaced by 500003	
P/N: 500003 Type: CLS-50	
266160	
PLCA-50 5012021121 Obsolete! Replaced by 500061	
500005	
500061	

Ürün	Tarif
21577-MIN Obsolete! Replaced by Typ CLS-40 (321577)	
Typ CLS-40 (321577)	
360025	
PLCA-50 Obsolete! Replaced by 500100	
CLS-50, Nr:500003	
500100	
420450	
SEV 05 ATEX 0137	
PT 1000 420371	
PLC-50 5062022211 alternative 500302	
500302 (Typ CLS-50)	
PLS – 40, 425036 alternative 325036 Typ CLS-40	
500148 CLS-50 - OEM	
320472 Typ CLS-40	
CLS-40 320402	
320463	
321563	
422 872	
CLS-20	
PLCA-50 5031021121 Obsolete! Replaced by 500015	
PLS-40 422535 OC obsolete,alternative 322535	
CLS-40 / 350 255 OEM	
600232, 7.9201.00010	
600787, 7.9201.10040	
421603 DC9—36V alternative 321603	
321603	
P/N 321577 Type CLS-40	
PLCA-20	
421 502	
320 482	
425036 1777267	
421599 – MAX	
PLS-40 420484 obsolete,alternative 320484 (Typ CLS-40)	
321599	
350345	
Art.Nr. 350152 (Type CLS-40)	
CLS-50 (Art.Nr.500003)	
PLCA-50 5012021121 0505 obsolete,alternative 500061	
422229	
500005	
GHW 18569 alternatove 320452	
320452	
PLCA-50, 5031021211 old code/ new code 500014	
CLS-40 (321404)	
500014 Typ CLS-50	
PLS 40 421575	
360002	
CLS-40	
320459 (Typ CLS-40)	

Ürün	Tarif
PLCA-50; 12/ 24V/DC; 0149; S=3/Cbn;	
PLCA-50	
PSL-40	
PLS-40 (421908)	
PLCA-50 50220212	
CLS-40 421603	
321908	
321601	
PLCA-50 : NO 5011202112	
500313	
500003	
TC14000001 do not exist	
PLS-40 421569	
321569	
420334	
420302	
PLCA-50 5012022121	
500106 CLS-50	
PLS-40	
00 QFB11AA002	
00END11CV010/B1	
00 END11CT0025	
321617	
5042021311, PLCA-50	
P/N:321595 CLS-40	
500076	
420238	
CLS40 324564	
325009	
CLS-40 (321599)	
325010	
322501	
321501	
320993	
421669	
PLS-40 421519	
CLS-40 (321 504)	
350182	
1121108	
1121109 (100 mt.)	
1121109 (500 mt.)	
Typ CLS-40, Nr: 320440	
PLS-40 425036	
CLS-45 350199	
CLS-40/350423 CE.J 10 R-035459 oem	
PLS-40 421611 RC	
obsolete 421570 PLS-40 M18X1.5 / alternative 321570	
421673	
PLCA-50 505203123	

Ürün	Tarif
500026 ,Typ CLS-50	
500173 Typ CLS-50	
Typ CLS-40 (321611)	
420318	
411564	
420802	
X00E50205974	
oil level sensor for motor MAN -TBD616V12	
500114	
PLCA-50 (5032022318)	
360013	
PLCA-50 (502202112)	
PLS-40 / 420467	
320467	
5060-S	
421577(9703 421577-MIN DC9-36V)	
PLCA - 50 PN 5032021211	
320470	
500068 (CLS-50)	
600363	
350344	
321499	
320413	
360024	
CLS-50 500005	
421643	
600468	
350159	
420346	
320452	
421575	
PLC-50 501202112 obsolete, replaced by 500061	
CLS40-224-001V2	
PLS-4.0 420454	
320454	
PLCA-50 P/N: 5022021121	
422320	
320486	
PLCA-50 5021021121	
CLS-40 (322556) OEM	
421618	
421608	
322545	
Plug for 321570	
ITS-65	
420410	
320410	
E1 10R 054161	
420511	

Ürün	Tarif
5012021121 / 04/ 27	
350334 OEM	
500056	
500187	
420402	
CLS40-282-001V1	
CSL40-282-001V1 OEM	
320482	
350363	
500091	
PLCA-50 5021021311	
500004	
350527	
PLCA-50 5012022314	
500086	
CLS-40 Art.Nr: 325302	
322544	
CLS 50, 500187	
PLCA-50 5011022121 old code/ new code 500037	
500037	
TYPE PLCA-50 12V-24	
CLS-40 (320993)	
42-563-S old code/new code CLS -40/ 321563	
320650	
350242	
PLCA-50 (5032021321)	
PLCA-50 (5032021321)	
500069	