

Flojet Pump



Flojet Pump markasına ait ürünlerin tedariğini paralel ithalat yöntemi ile gerçekleştirmekteyiz. İhtiyacınız olan Flojet Pump ürünlerinin temini noktasında, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman satış personelimiz, ürünlere ait fiyat ve teslim sürelerini belirten teklifimiz ile, en kısa süre de size dönüş yapacaklardır. YALNIZCA ORJİNAL VE YENİ ÜRÜN SATIŞI YAPMAKTAYIZ. Firmamızın internet sitesinde gösterilen Flojet Pump markasının yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ürün listesi

Ürün	Tarif
20409-043	
20409-054	
20740020A	
20914002A	
2100-232	
42755-0092	
2830 SERIES	
N5100040A	
BW1000A	
BW1000A 230VOLTS - OBSOLETE, REPLACED BY BW4004000A	
BW2000A S/N:09I14143 - OBSOLETE (REPLACED BY BW4004000A)	
BW2005 Obsolete, replaced by BW4004000A	
BW4000-000A (110 VOLTS)-not available in Europa-alternative BW4004000A (220 V)	
BW4000-000A (110 VOLTS)	
T5000-130	
T5000-140	
ITT BW4004000A	
M50-2052	
T5000-515	
T5001-130	
G551022	
G55-1012	
1016127 / G581022	
BW4004-000A	
D17X009PRL (OEM - replacement is D3732FL1311ARL)	
D3131H1311AR	
D3135B1412AR	
D3145H511A	
D31X026AR	
D3732H5011ARL	
D3732V2011ARL	
D37X014AR	
FLOJET MEMBRANSATZ BUNA (_LBEST_NDIG)	
FSP0002A	

Urün	Tarif
G-55102A	
G-57	
G573205A	
G573215A	
G56-1162	
G575205A	
G80-1022	
G575205	
G575215A	
H5810000	
ITT D3135B1412AR	
G561202E	
ITT RLF222205E	
mod:R3626-344 s/n: 13E27551	
Model: 2100-615 S/N: 96153195 Obsolete, replaced by D3131H1311AR	
MODEL:D17X009PRL S/N:08C25734	
HPR 6/8	
VM8/2	
N5100040A	
R4305-505	
R3500146A	
R3811143A	
R3811343A	
R38811343A	
R4125114A	
R4125-502A	
R4300142A	
R4300143A	
R4300242A	
R4300342A	
R4300500A	
R4300506A	
R4325143A	
R4405143A	
REPAIR KIT FOR R4305-505	
RLF122202A	
ITT RLF222205E	
S/N: 10K10800 N18568	
NEMP 50/7,PT 446984	
"Duplex II"	
BIB3000A	
MODEL BW2005A S/N: 10A25007 OBSOLETE REPLACED BY ITT BW4004000A	
D3134B1311AR MPU	
BLC3011000A	
ITT RLF222201D	
24 V Automatik Wasserpumpe	
G561215	
Flojet 12.5 l/min 12V - obsolete, replacement G601215I	
G601215I	

Ürün	Tarif
Repair kit for 24 V Automatik Wasserpumpe	
BW4004000A (220V)	
RLF222205FP	
N5100-020	
NEMP20/18 466931	
21050	
2130-034-115	
Model RLF222201	
24V S/V 2C SW35 NBP (10-802 91 18)	
D3221B3011AR	
416912	
2100-926 obsolete no replacement	
Repair kit for 2100-926 obsolete no replacement	
RLF222205FP	
D3732FL1311ARL	
D3235B7011AR	
R4300242A	
G575205A	
G5730101A	
15E25501	
NEMP50/7	
D3732E5011A	
R3B21-500A	
095 010	
R3B21-500 (S/N 10B44972)	
02090-118	
D3131B5011AR	
D3735H7011 ARL	
NDP25/4	
20730000	
D3121V1311A	
R2100-232	
D3121H1211AR	
4100-343	
G575205A	
R2100740A obsolete, alternative R3426344A	
R3426344A	
D3231V1311AR	
BLC3011010A	
04300-242	
BW4004-001, alternative BW2000A	
BW2000A	
FJ-2100735	
BW4004-000A	
R3B21-500 (S/N: 13I56049)	
R3B21500A	
R3B21-500 (SN:16C21753)	
R4305-505 J	
BW4004/003A	

Urün	Tarif
RL4420243A	
G575205 same as G575205A	
VCD-083 H5750010	
G573010A	
H570010 VCD-083	
RLF222201D	
RLFP222201D	
D3231B5011AR	
RLFP222201	
20131001	
02090100	
20914003A	
21022042A	
20564000	
Motor assembly for D31X038R	
Motor rear end bell assembly for D31X038R	
11028007	
DH31E501	
Upper housing (by pass only) for D31X038R	
203811061	
H5750010 VCD-046	
N5100-130 oem	
575000	
SK 382-002	
R4325343A	
G573215	
N5100-040	
H5610000	
03221A49S	
PT-416952	
R4325343L	
N5000-140	
Spare parts kit for D31X037AR	
R3B21-500A	
416912	
NDP14/2	
N5100-050	
Contactor for R3B21500	
RLFP222202D	
R3B21-503A	
Model: G561215- SANTO S/N: 19B41 39869	
20407030	
20403040	
H5750010 VCD -073	
D3732H5011RL	
04300525A	
R4405-343A	
D3732E5011ARL	
Model: G573205-VITON	

Ürün	Tarif
4300-343	
G573215D	
N5100-010	
D3735B7011ARL	
Repair kit for R4305-505 J	
RLF2X001 OEM!!	
G551022A	
BW5004-000A	
21000-209	
D31X037AR	
2100-735	
H5750010 vcd-086	
RLFP222201	
D3131B1312AR	
2100-953	
RLFP222002	
03526-144A	